

## QUIZZ « WELLER ET LE SANS PLOMB »

<u>Questions</u>	<u>Réponses</u>
Quelle est la date limite d'utilisation du plomb ?	30 juin 2006 sauf dérogation (Défense, plomb ? médical, automobile....)
Weller est-il prêt pour le sans plomb ?	Oui, depuis 1998 avec la gamme 80 watts
Pourquoi Weller est-il toujours en avance ?	Pour répondre et anticiper les exigences du marché mondial
Le point de fusion de la brasure sera-t-il plus élevé ?	Oui et différent selon les alliages
L'usure des pannes est-elle plus importante avec la soudure sans plomb ?	Oui, à cause d'une teneur en étain importante (plus agressive)
Quelle est la plage de température conseillée ?	330°C à 390°C en fonction de la panne, de l'alliage utilisé et du circuit imprimé (multi-couches)
Nos pannes sont-elles adaptées à la soudure sans plomb ?	Oui, déjà étamées avec de la soudure sans plomb